

Bloc tendeur hydraulique 534 0014 10 pour courroie d'accessoires

Constructeurs: Audi, Skoda, Volkswagen

Modèles:

Audi: A4, A6
 Skoda: Superb
 Volkswagen: Bora, Golf IV, Passat

Moteurs: 1.9 TDI, 2.0 TDI

Référence INA: 534 0014 10

Références OE: 038 903 315 D
 038 903 315 P




Image 1: vue détaillée de la réf. 534 0014 10 et de tous ses composants

Changement de matériau:

Les œillets en plastique blanc de ce bloc tendeur sont désormais remplacés par des œillets en plastique noir (voir image 2). Durant la phase de transition, les deux versions sont susceptibles d'être livrées. Ce changement n'a aucun impact sur le fonctionnement et les deux versions peuvent être utilisées sans aucune restriction pour les véhicules indiqués.

Remarque:

En raison des forces élevées s'appliquant dans les entraînements d'accessoires auxquels ce bloc tendeur est destiné, nous recommandons de remplacer la poulie rigide de l'alternateur par une **poulie à roue libre d'alternateur INA.**

Celle-ci permet de décharger considérablement tous les composants dans l'entraînement des accessoires. Pour savoir quelle poulie à roue libre d'alternateur convient à votre véhicule, veuillez vous reporter à nos catalogues.

Légende de l'image 1:

Composants principaux:

- (1) Vue d'ensemble du bloc tendeur 534 0014 10*
- (2) Galet de renvoi 532 0155 10*
- (3) Amortisseur hydraulique 533 0021 10*
- (4) Support de base avec vis**

Couples de serrage:

- (5) Vis de fixation du galet de renvoi, M8x38 (23 Nm)**
- (6) Vis de fixation du bloc tendeur, M8x120 (25 Nm)**
- (7) Vis de fixation de l'amortisseur hydr., M8x30 (32 Nm)**
- (8) Vis de fixation de l'amortisseur hydr., M8x30 (35 Nm)***

- *) L'article est disponible au détail
- **) L'article n'est pas disponible au détail mais est compris dans le bloc tendeur (1)
- ***) L'article n'est pas disponible au détail et n'est pas compris dans le bloc tendeur (1)



Image 2: versions de la réf. 534 0014 10 avec œillets en plastique blanc et noir sur l'amortisseur hydr.

Vous trouverez les pièces de rechange INA correspondantes dans notre catalogue en ligne à l'adresse www.Schaeffler-Aftermarket.com ou sur RepXpert à l'adresse www.RepXpert.com.

Version 05.2009 (remplace 10/2007)
INA 0002

Sous réserve de modifications techniques
 © 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Pour plus d'informations:

Téléphone: 01.40.92.34.05
 Fax: 01.40.92.16.15
www.Schaeffler-Aftermarket.com

